

## การเตรียมตุ้มน้ำหนักก่อนส่งสอบเทียบ

สภาพผิวของตุ้มน้ำหนักต้องไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมวล โดยต้อง

1. ดำเนินการทำความสะอาด ฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนที่ติดกับตุ้มน้ำหนัก



2. ตรวจสอบสภาพผิวของตุ้มน้ำหนักผิวต้องเรียบ ขอบต้องมน ไม่บิดหรือเป็นรูพรุน



3. กรณีตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ วัสดุที่เคลือบต้องไม่สึกกร่อน โดยการดูด้วยตาเปล่าว่า สีเคลือบต้องไม่พบการหลุดร่อน ตุ้มน้ำหนักไม่เกิดสนิม ดำเนินการโดยการขัดและเคลือบ หรือทาสีที่ป้องกันสนิมได้

